



Руководство по эксплуатации

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель GM-122




Сплитстоун

Москва, ул. Молодежная, 4, подъезд 16а
тел. (495) 938 26 74, факс (495) 938 26 82
e-mail: info@splitstone.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Описание и принцип работы	
1.1 Назначение	6
1.2 Техническая характеристика	6
1.3 Устройство и принцип работы	7
1.4 Блок управления	9
1.5 Маркировка	11
1.6 Выбор инструмента	12
2 Использование по назначению	
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Меры безопасности	15
2.3 Подготовка к работе	16
2.4 Порядок работы	19
2.5 Действия в экстремальных ситуациях	20
3 Техническое обслуживание	
3.1 Общие указания	21
3.2 Меры безопасности	22
3.3 Порядок технического обслуживания	
3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	23
3.3.2 Проверка приводных ремней	23
3.3.3 Натяжение приводных ремней	24
3.3.4 Замена приводных ремней	25
3.3.5 Техническое обслуживание колес	25
3.3.6 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	26
4 Текущий ремонт	
4.1 Общие указания	27
4.2 Меры безопасности	27
4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	28
5 Хранение и транспортирование	29
6 Каталог запасных частей	30




Условные обозначения



Сертификат соответствия № РОСС RU.AB59.B00205
Срок действия с 17.05.2010 по 16.05.2013.
Орган сертификации РОСС.RU.0001.11AB59.



ВНИМАНИЕ!



Текст инструкции подлежит обязательному изучению




Защита органов слуха



Возможно травмирование конечностей



Использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током



При покупке мозаично-шлифовальной машины (далее машина) необходимо:

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность машины путем пробного запуска.

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в машинах постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением машины, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.



Перед началом эксплуатации машины внимательно изучите настоящее Руководство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».


Запрещается эксплуатация машины лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ».



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия



1.1 Назначение

- Мозаично-шлифовальная машина предназначена для обработки полов из природного и искусственного камня, бетона и других материалов, однородных и в сочетании друг с другом – мозаичных полов. При использовании специального алмазного инструмента «Сплитстоун» машина позволяет производить предварительное выравнивание горизонтальных поверхностей и удаление покрытий, чистовую обработку с требуемой шероховатостью и полирование.
- Мозаично-шлифовальная машина предназначена для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности воздуха до 100 %.

1.2 Техническая характеристика


Таблица 1

Модель	GM-122
Ширина обрабатываемой полосы, мм	300
Система крепления шлифовальных/ полировальных инструментов	«Франкфурт»
Количество шлифовальных/ полировальных инструментов	3
Частота вращения траверс, мин^{-1}	1000
Модель электродвигателя	АИР 100 S2
Мощность электродвигателя, кВт	4
Род тока	Переменный, трехфазный
Напряжение электропитания, В	380
Частота, Гц	50
Количество и тип ремней Ременной передачи	2 ремня клиновых AV10x838 La, Gates 6271 (SPZ 825)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	930 x 600 x 1050
Масса снаряженная, кг: - с двумя грузами - с одним грузом - без грузов	120 105 90

- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках стойки не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.




1.3 Устройство и принцип работы




Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
1	52764	Рама	GM122M.14.000
2	16474	Водило	GM122M.12.000
3	10378	Кожух	GM122M.00.200A
4	4389	Шпиндель	GM122M.04.000A
8	27123	Блок управления 4 кВт	БУ4-М.000
9	4357	Винт	GM122M.00.100
11	60863	Траверса шлифовальная	GM245.02.000
14	10386	Кронштейн	GM122M.09.100
15	10390	Обечайка	GM122M.09.200
17	60855	Кронштейн	GM122.110
18	60858	Натяжитель	GM122.120
19	15319	Шкив	GM122M.03.001
22	71824	Груз	GM122.140
23	60853	Шланг	GM122.101
26	4261	Шкив	GM122M.04.002
28	3861	Электродвигатель	АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин
29	3870	Ремень клиновой	AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)
30	71822	Разъем силовой	PCE «Twist» 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)
34	1058	Рукоять резиновая	
38	5092	Переходник G-1/2"xØ12	
57	4017	Болт M10-6gx90.88.016	DIN 933

Рисунок 1 – Устройство машины



- Машина (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
 - В задней части рамы установлено водило поз.2 с резиновыми рукоятками поз.34, за которые осуществляется перемещение машины оператором в транспортном и рабочем режимах.
 - Двигатель поз.28 установлен на кронштейне поз.17 и имеет возможность, при ослаблении крепежа кронштейна, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.29. Точное перемещение обеспечивается натяжителем поз.18 и болтом поз.57. На валу двигателя установлен шкив поз.19.
 - На панели водила поз.2 установлен блок управления поз.8. С помощью него происходит запуск двигателя поз.28 и его останов, в том числе и в экстренной ситуации.
 - В комплект машины входит розетка силовая поз.30. К ней подсоединяется питающий электрический кабель (раздел 1.4).
 - На передней части рамы поз.1 установлен шпиндель поз.4. Привод рабочего органа – траверсы шлифовальной поз.11 – от двигателя поз.28 осуществляется через клиноременную передачу.
 - Внутри траверсы шлифовальной вмонтирован упругий элемент, позволяющий инструменту плотно прилегать к рабочей поверхности, а также выполняет функцию предохранительной муфты. На лицевой стороне траверсы шлифовальной поз.11 предусмотрены три ложементы для быстрой установки/ замены инструмента (раздел 2.3).
 - Траверсы шлифовальной поз.11 и в целом рабочая зона закрыта регулируемыми ограждениями поз.14 и 15. Ограждения препятствуют выходу пыли из рабочей зоны (пыль максимально удаляется подсоединенным к патрубку машины пылесосом по специальному шлангу поз.23 (сухое шлифование)) и защищают оператора от вылета осколков и др. частиц из рабочей зоны. Ограждения поз.14 и 15 по мере износа инструмента регулируются – это позволяет обеспечить полную изоляцию рабочей зоны вне зависимости от высоты алмазного слоя инструмента.
 - Для мокрого шлифования/ полирования в машине предусмотрено устройство подсоединения шланга от внешнего источника воды – переходник поз.38 шарового крана. Диаметр ниппеля переходника равен 12мм.
 - Номинальное давление обеспечивается установкой одного груза поз.22. Для повышения давления (например, при полировании) допускается установить второй груз поз.22. Допускается работа без грузов.
 - Подвижная задняя колесная ось, установленная на раме поз.1, позволяет легко перевести машину в транспортное и в рабочее положение. Регулировка положения колесной оси в рабочем положении осуществляется с помощью винта поз.9. Регулировка колесной оси необходима для обеспечения полного прилегания траверсы шлифовальной поз.11 к обрабатываемой поверхности.
-



1.4 Блок управления

Блок управления поз.8 (рисунок 2) служит для запуска электродвигателя и для его останова (в том числе при аварийной ситуации), а также предназначен для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрева обмотки (происходит автоматическое отключение и останав электродвигателя).


Электрическая схема машины показана на рисунке 3.

Блок управления представляет собой автомат защиты двигателя встроенный в специальный корпус. В корпус встроена индикаторная лампа зеленого цвета (при подключении машины к электрической сети лампа загорается). По центру корпуса расположен выключатель управления блоком (при повороте выключателя по часовой стрелке происходит запуск электродвигателя, а против часовой стрелки – его останов).

Корпус блока управления опломбирован в двух местах.




ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае самовольного проникновения внутрь корпуса блока управления



Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
8	27123	Блок управления 4 кВт	БУ4-M.000
30	71822	Разъем силовой	PCE «Twist» 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)


Рисунок 2 – Блок управления и защиты электродвигателя



В состав блока управления также входит силовая вилка (установлена на панели водила поз.2 (рисунок 1)) – разъем для подключения машины к электрической сети. Ее ответная часть – розетка силовая поз.30 также поставляется в комплекте с машиной. Монтаж силового электрического кабеля к розетке (рисунок 3) осуществляется самостоятельно пользователем. Длина силового кабеля определяется расстоянием от источника питания до максимально удаленного места на территории, где производятся работы, плюс 2...3 метра.



ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны проводиться специалистом-электриком




Обозначение цвета проводов

Перечень элементов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Ч	Черный	L1, T1
Г	Голубой	L2, T2
КЧ	Коричневый	L3, T3
ЖЗ	Желто-зеленый	РЕ (земля)
К	Красный	L2, L3

Обозначение	Наименование элементов
М	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа индикаторная зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 3 – Электрическая схема машины



1.5 Маркировка




Рисунок 4 - Маркировка


На машине, на панели стойки, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлена машина;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- знак обязательной сертификации;
- страна, где изготовлена машина: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение машины, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данную машину.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на стойке машины, и данных, указанных в паспорте на данную машину. Самовольное исправление данных как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



1.6 Выбор инструмента



ВНИМАНИЕ! Инструмент в комплектность поставки машин не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На машину устанавливается специальный алмазный шлифовальный/ полировальный инструмент: «Франкфурт».

Алмазный инструмент изготавливается трех основных видов (рисунок 6):



*Шлифовальный
6-ти сегментный*



*Шлифовальный
3-х сегментный*



Полировальный

Рисунок 6 – Алмазный инструмент «Франкфурт»

Алмазный инструмент представляет собой стальной корпус, на лицевой поверхности которого размещены алмазоносные сегменты (рисунок 6).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.

Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связки:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе алмазного инструмента для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа сегмента и позволяет достигнуть наилучшей производительности инструмента.

Использование алмазного инструмента «Франкфурт» фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость!



ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке




ВНИМАНИЕ! На машину алмазный инструмент устанавливается комплектно по 3шт



Таблица 2

Вид франкфурта	Обрабатываемый материал	Цвет франкфурта	Номер обработки	Зернистость, мкм	Артикул в каталоге «Сплитстоун»
Шлифовальный 6-ти сегментный	Бетон	Синий	№00	800/630	1312
			№0	500/400	1219
			№1	315/250	1755
	Асфальт	Черный	№0	500/400	4929
	Гранит	Зеленый	№0	500/400	1486
			№1	315/250	1487
			№2	160/125	2175
			№3	80/63	2176
Шлифовальный 3-х сегментный	Бетон	Синий	№00	800/630	60957
			№0	500/400	60959
			№1	315/250	60958
	Асфальт	Черный	№0	500/400	60964
	Гранит	Зеленый	№0	500/400	60960
			№1	315/250	60961
			№2	160/125	60962
			№3	80/63	60963
Полировальный	Гранит	Зеленый	№1	80/63	1244
			№2	40/28	1245
			№3	20/14	1246
			№4	10/7	1247
			№5	5/3	1248



2.1 Эксплуатационные ограничения



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке инструмента




ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации машины



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать машину к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1

- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике машины и материалу обрабатываемой поверхности.
 - Запрещается устанавливать на машину алмазный инструмент:
 - не комплектно (менее 3 шт.);
 - отличающийся по форме;
 - имеющий сколы и трещины;
 - с разными по высоте сегментами;
 - одновременно разных видов и исполнений (раздел 1.5).
-



2.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство, Руководство по эксплуатации двигателя и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

В целях обеспечения безопасности при работе с машиной от поражения электрическим током рекомендуется осуществить подключение через "Устройство защитного отключения" (УЗО). УЗО установить в распределительном щите. Схема подключения УЗО представлена на рисунке 6. Параметры УЗО приведены в таблице 3.





Рисунок 6 - Схема подключения УЗО

Таблица 3 – Параметры УЗО

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Номинальный ток I_n , А	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	30

В процессе эксплуатации запрещается:

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- запускать двигатель при отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- запускать двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- работать при срабатывании защиты двигателя до устранения неполадки;
- работать при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
- работать при попадании влаги на электродвигатель, блок управления или штепсельный разъем;
- работать со снятыми защитными ограждениями, предусмотренными конструкцией;
- оставлять машину с работающим двигателем без присмотра;
- работать при полном износе алмазного слоя на инструменте;
- работать без противошумных наушников;
- работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- прикасаться к корпусу двигателя, редуктору и траверсам шлифовальным сразу после завершения работы машины, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остыть).



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к движущимся частям оборудования



ВНИМАНИЕ! Работать без противошумных наушников запрещается



ВНИМАНИЕ! Запрещается работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (перчатки диэлектрические – ТУ 38.305-05-257-89, боты диэлектрические – ГОСТ 13385)



ВНИМАНИЕ! Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации машины, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью


2.3 Подготовка к работе

При подготовке машины к работе необходимо:


- внимательно изучить настоящее Руководство;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- внимательно осмотреть машину, проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений, их целостность и плотное прилегание резиновых уплотнений к обрабатываемой поверхности;
- очистить (при необходимости) защитные ограждения и лицевую сторону траверсы шлифовальной от шлама и грязи;
- проверить целостность двигателя, блока управления и штепсельного разъема;
- проверить целостность трубопроводов и их соединений;
- проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот;
- проверить на отсутствие замыкания на корпус;
- проверить правильность подключения нулевого защитного провода к питающему пункту;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления;
- в случае **мокрого шлифования/ полирования** подсоединить шланг от внешнего источника воды к крану шаровому, прикрепленному на стойке машины. Открыть кран и проверить подается ли вода в рабочую зону (неполадки устранить). При мокром шлифовании/ полировании пылесос не подключается;
- в случае **сухого шлифования** подсоединить шланг пылесоса к патрубок, установленному на стойке машины. Включить пылесос и проверить наличие всасывания воздуха из рабочей зоны в патрубок, установленный на раме рядом с траверсой шлифовальной (неполадки устранить). При сухом шлифовании в рабочую зону вода не подается.



ВНИМАНИЕ! Перед проведением осмотра машину обязательно отключить от электрической сети

**Порядок установки/ смены алмазного инструмента:**

ВНИМАНИЕ! Перед установкой/сменой алмазного инструмента, машину обязательно отключить от электрической сети



Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
11	60863	Траверса шлифовальная	GM245.02.000

Рисунок 7 – Установка/смена алмазного инструмента



- Для установки/ смены алмазного инструмента (рисунок 7) необходимо:
 - опрокинуть машину;
 - выбить использованный алмазный инструмент (если он был установлен);
 - очистить лицевую сторону траверсы шлифовальной поз.11 от шлама и грязи (особенно ложемент траверсы);
 - вставить новый алмазный инструмент в ложемент траверсы так, чтобы он не выпал из него;
 - подключить машину к электрической сети и запустить двигатель (алмазный инструмент не должен касаться опорной поверхности) – при вращении траверсы шлифовальной алмазный инструмент полностью установится в ложементах траверсы.



Регулировка ограждений рабочей зоны машины:



ВНИМАНИЕ! До начала (и во время) работы необходимо провести регулировку ограждения рабочей зоны машины так, чтобы резиновые уплотнения плотно прилегали к обрабатываемой поверхности (рисунок 8)



Новый комплект алмазного инструмента




Проработавший комплект алмазного инструмента

Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
14	10386	Кронштейн	GM122M.09.100
15	10390	Обечайка	GM122M.09.200
51	3368	Болт М 8-6gx16.88.016	ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)

Рисунок 8 – Регулировка ограждений рабочей зоны машины

- Регулирование ограждений поз.14 и 15 рабочей зоны машины (рисунок 8) необходимо проводить при:
 - установке нового комплекта алмазного инструмента;
 - постепенном износе алмазного слоя инструмента;
- Порядок регулирования ограждений (проводится при установленном на машину комплекте алмазного инструмента) (рисунок 8):
 - установить машину на ровную поверхность (алмазный инструмент соприкасается с опорной поверхностью);
 - ослабить затяжку болтов поз.51 крепления ограждений к раме машины;
 - переместить ограждения поз.14 и 15 до полного соприкосновения резинового уплотнения с опорной поверхностью (резиновое уплотнение не должно сильно деформироваться);
 - затянуть болты поз.51.



2.4 Порядок работы




Внимание! Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы машины изучены, и Вы сможете остановить ее прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Установите машину на место начала шлифования. Задняя колесная ось (рисунок 1) должна быть установлена в рабочем положении.
- Включите пылесос или подайте воду в рабочую зону машины (в зависимости, какой режим шлифования/ полирования сейчас используется).
- Поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью).
- Запустите электродвигатель при помощи выключателя на блоке управления (рисунок 2).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов, инструмент вращается без биений и вибрации. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Плавно опустите переднюю часть машины до соприкосновения алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью.
- Направляйте машину в нужном направлении. Старайтесь, чтобы скорость движения машины была постоянной.
- Для остановки машины прекратите движение вперед; поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью); выключите двигатель; выключите пылесос или прекратите подачу воды.
- Перед перемещением машины к новому участку работы:
 - поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью);
 - выключите двигатель;
 - переведите заднюю колесную ось в транспортное положение (рисунок 1).



Внимание! При перерывах в работе, при перемещении машины к новому участку ее обязательно следует отключить от электрической сети



2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания траверсы шлифовальной остановите двигатель. Определите причину. Проведите осмотр траверс и алмазного инструмента. Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраните неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.4).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя, траверсы шлифовальной немедленно остановите двигатель. Определите причину неисправности.



Внимание! При выявлении и исправлении причин неисправностей, машину обязательно следует отключить от электрической сети

- В случае не поступления воды в рабочую зону машины остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- В случае ухудшения всасывания шлама и пыли пылесосом остановите двигатель и выключите пылесос. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- В случае возникновения большого выброса пыли из под защитных ограждений остановите двигатель и выключите пылесос. Отрегулируйте высоту установки ограждений (раздел 2.3), проверьте целостность резиновых уплотнений.
- При перегрузке электродвигателя возможно срабатывание тепловой защиты в блоке управления (электродвигатель автоматически остановится). Необходимо сделать перерыв. Для продолжения работы запустите электродвигатель поворотом выключателя на блоке управления.



Внимание! В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



3.1 Общие указания



ВНИМАНИЕ! Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, ее узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владелец изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

- В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию машины, при которых сохраняется гарантия изготовителя.




ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании машины

- Регламентные работы по техническому обслуживанию машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов машины следует производить в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждую смену	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Натяжение	+		+		+
Траверса шлифовальная	Чистка	Перед установкой нового комплекта алмазного инструмента				
Защитные ограждения	Чистка		+			
Подшипники колес	Чистка, смазка*				+	+
Подшипниковые узлы	Смазка*				+	+

* При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.



3.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К техническому обслуживанию машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



Внимание! При проведении технического обслуживания, машину обязательно следует отключить от электрической сети

В процессе технического обслуживания запрещается:

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
 - запускать двигатель при отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
 - запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
 - запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
 - запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-



3.3 Порядок технического обслуживания


3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя заключается в его визуальном осмотре на предмет поломки, трещин, целостности кабельного ввода и надежности крепления в нем кабеля. Корпус двигателя необходимо поддерживать в чистом состоянии.

3.3.2 Проверка клиновых ремней

Проверка производится в следующей последовательности:

- снимите кожух поз.3, отвернув два болта поз.53 (рисунок 10);
- проверьте натяжение ремней поз.29, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.19 и 26 (прогиб ремня должен быть в пределах 10...14мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.19 двигателя и шкива поз.26 шпинделя поз.4 от общей плоскости не должно превышать 1мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.3, затяните два болта поз.53 (рисунок 10).



Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
4	4389	Шпиндель	GM122M.04.000A
19	15319	Шкив	GM122M.03.001
26	4261	Шкив	GM122M.04.002
28	3861	Электродвигатель	АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин
29	3870	Ремень клиновой	AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)

Рисунок 9 – Проверка клиновых ремней




3.3.3 Натяжение клиновых ремней

Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 10):

- перед натяжением ремней четыре болта поз.56 крепления кронштейна поз.17 к раме должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая болт поз.57 натяжителя поз.18, натяните ремни поз.29 до состояния, при котором, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.19 и 26, прогиб ремня составит 10...14мм (рисунок 9);
- затяните четыре болта поз.56 крепления кронштейна поз.17 к раме и проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.19 двигателя и шкива поз.26 шпинделя поз.4 от общей плоскости не должно превышать 1мм (рисунок 9)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку четырех болтов поз.56 крепления двигателя поз.28 к кронштейну поз.17 и откорректируйте положение двигателя;
- после регулировки затяните четыре болта поз.56.




ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения нарушения заводской установки двигателя поз.28 ослабление затяжки болтов поз.56 его крепления к кронштейну поз.17 производить только в крайнем случае



Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
3	10378	Кожух	GM122M.00.200A
4	4389	Шпиндель	GM122M.04.000A
17	60855	Кронштейн	GM122.110
18	60858	Натяжитель	GM122.120
19	15319	Шкив	GM122M.03.001
26	4261	Шкив	GM122M.04.002
28	3861	Электродвигатель	АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин
29	3870	Ремень клиновой	AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)
53	4049	Болт М 8-6gx25.88.016	ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)
56	2983	Болт М10-6gx30.88.016	
57	4017	Болт М10-6gx90.88.016	

Рисунок 10 – Замена и натяжение клиновых ремней




3.3.4 Замена клиновых ремней

Замена производится в соответствии с рисунком 10:

- снимите кожух поз.3, отвернув два болта поз.53;
- ослабьте натяжку четырех болтов поз.56 крепления кронштейна поз.17 к раме;
- ослабляя натяжку болта поз.57 натяжителя поз.18, переместите кронштейн поз.17 вместе с двигателем вперед вдоль корпуса машины;
- замените ремни поз.29;
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.3, затяните два болта поз.53.


3.3.5 Техническое обслуживание колес

- Колеса поз.33 (рисунок 11) оснащены роликовыми подшипниками.
- Для смазки подшипников колесо необходимо демонтировать. Открутите болт поз.51 с шайбами поз.64 и 68, после чего колесо должно свободно сойти с оси.
- Промойте подшипник уайт-спиритом или керосином.
- Осмотрите подшипник, находящийся внутри ступицы колеса. При повреждении сепаратора колесо необходимо заменить.
- Перед установкой колеса равномерно нанесите на подшипник смазку Литол-24.
- Установите колесо.
- Заверните болт поз.51 с шайбами поз.64 и 68.




Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение
33	3538	Колесо L-200x50-MLS	
51	3368	Болт М 8-6gx16.88.016	ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)
64	4250	Шайба 8.65Г.016	ГОСТ 6402-70 (DIN 127)
68	1818	Шайба 8.01.016	ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)

Рисунок 11 – Техническое обслуживание колес




3.3.6 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 12).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.



Масленка

Рисунок 12 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия


4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

В процессе текущего ремонта запрещается:


- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
 - запускать двигатель при отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
 - запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
 - запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
 - запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-



4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 5

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Двигатель не запускается	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
	Нарушение контакта фазного провода	Отключите питание. Проверьте разъемные соединения токоподводящего кабеля
Траверса шлифовальная не вращается	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация, колебание машины или траверсы шлифовальной	Проверьте состояние крепления шпинделя	Произвести затяжку резьбовых соединений, при необходимости
	Проверьте затяжку гаек крепления траверсы шлифовальной к валу шпинделя	Затянуть по необходимости
	Проверьте затяжку болтов крепления планшайбы к упругому элементу траверсы шлифовальной	Затянуть по необходимости
	Проверьте целостность упругого элемента траверсы шлифовальной путем расшатывания планшайбы руками (планшайба должна одинаково отклоняться по всей окружности)	При необходимости упругий элемент заменить
	Проверьте алмазный инструмент на предмет поломки и неравномерного износа	Заменить по необходимости комплектно
ВНИМАНИЕ! Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя		




5.1 Хранение

- Хранить машину рекомендуется в сухом закрытом помещении.
 - При подготовке машины к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
 - смазать подшипники колес и корпусные подшипниковые узлы.
-

5.2 Транспортирование

- Машину допускается транспортировать всеми видами транспорта.
 - Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
 - железнодорожным транспортом – «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
 - автомобильным транспортом – «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
 - воздушным транспортом – «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
 - морским транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
 - речным транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов».
-



В данной разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для машины GM-122, на которой установлены электродвигатели серии АИР.

Компоновка машины показана на рисунках 13 и 14.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 6 (к машине GM-122 с электродвигателем АИР 100 S2);

В данный каталог не входит перечень запасных частей к электродвигателям.

Наличие и цены на запасные части к машине и к электродвигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия




Рисунок 13 – Компоновка машины




Рисунок 14 – Шпиндель и траверса шлифовальная



Таблица 6 – Перечень запчастей к машине GM-122 с электродвигателем АИР 100 S2

Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение	Кол-во в изделии
1	52764	Рама	GM122M.14.000	1
2	16474	Водило	GM122M.12.000	1
3	10378	Кожух	GM122M.00.200A	1
4	4389	Шпиндель	GM122M.04.000A	1
5	4388	Вертлюг	GM122M.04.100	1
6	4387	Угольник	GM122M.04.110	1
7	4385	Корпус	GM122M.04.120	1
8	27123	Блок управления 4 кВт	БУ4-М.000	1
9	4357	Винт	GM122M.00.100	1
10	60430	Планка	GM122.130	2
11	60863	Траверса шлифовальная	GM245.02.000	1
12	18555	Элемент упругий	606.00.100	1
13	2898	Планшайба	606.00.200	1
14	10386	Кронштейн	GM122M.09.100	1
15	10390	Обечайка	GM122M.09.200	1
16	52767	Опора	GM122M.15.100	1
17	60855	Кронштейн	GM122.110	1
18	60858	Натяжитель	GM122.120	1
19	15319	Шкив	GM122M.03.001	1
20	5327	Шайба	БП250.02.02.008	1
21	52831	Переходник	CS1810E.001	1
22	71824	Груз	GM122.140	2
23	60853	Шланг	GM122.101	1
24	60854	Шланг	GM122.102	1
25	4260	Вал	GM122M.04.001A	1
26	4261	Шкив	GM122M.04.002	1
27	60864	Ступица	GM245.02.001	1
28	3861	Электродвигатель	АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	1
29	3870	Ремень клиновой	AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	2
30	71822	Разъем силовой	PCE «Twist» 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	1
31	12205	Уплотнение для кабеля	V-M25	1
32	40629	Корпусной подшипниковый узел	UCFL 204	2
33	3538	Колесо L-200x50-MLS		2
34	1058	Рукоять резиновая		2
35	14827	Поручень	3302-8202200 "ГАЗель-2705"	1
36	4654	Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж		1
37	4650	Переходник G-1/2"(наружн.)xØ10(наружн.)		1
38	5092	Переходник G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)		1
39	3696	Заглушка S-50,8-Н		1
40	3054	Ступица заднего колеса	21100-3104014-00 или 21080-3104014-00	1
41	17676	Втулка Л83УХЛ2	ТУ 36-1436-80	1
42	1967	Болт (М12х1,25-6gx25.88.016)	1/55403/21	4
43	2635	Болт (М10х1,25-6gx35.88.016)	1/59709/31	6
44	3018	Гайка (М18х1,5-6Н.8.016)	1/40441/71	1
45	4353	Шайба (20х42х6,5)	2108-3104079-00	2
46	18551	Кольцо 048-054-36-2-5	ГОСТ 9833-73	1
47	3059	Шпонка 8х7х32	ГОСТ 23360-78	2
48	3048	Сальник (35х48х7)	31029-1701044	1



Продолжение таблицы 6

Поз.	Артикул	Наименование	Обозначение	Кол-во в изделии
49	3052	Подшипник 180100	ГОСТ 8882-75	1
50	3736	Болт М 6-6gx16.88.016	ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	2
51	3368	Болт М 8-6gx16.88.016		7
52	3990	Болт М 8-6gx20.88.016		1
53	4049	Болт М 8-6gx25.88.016		2
54	4019	Болт М 8-6gx35.88.016		4
55	3989	Болт М10-6gx20.88.016		4
56	2983	Болт М10-6gx30.88.016		8
57	4017	Болт М10-6gx90.88.016	DIN 933	1
58	14778	Винт М 4-6gx12.66.016	ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2
59	60812	Винт М 6-6gx20.66.016	ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	4
60	4366	Гайка М 4-6Н.6.016	ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2
61	4304	Гайка М 6-6Н.6.016		6
62	4305	Гайка М 8-6Н.8.016		4
63	4300	Гайка М10-6Н.8.016		4
64	4250	Шайба 8.65Г.016	ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	6
65	4252	Шайба 10.65Г.016		4
66	4253	Шайба 12.65Г.016		4
67	4211	Шайба 6.01.016	ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	2
68	1818	Шайба 8.01.016		11
69	4212	Шайба 10.01.016		4
70	4200	Шайба 4.01.016	ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
71	4208	Шайба 6.01.016		4
72	4202	Шайба 8.01.016		6
73	4203	Шайба 10.01.016		9
	1438	Наушники противозумные		1